




Mercedes-Benz

## Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK-Klasse (Typ 171)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.442)	SLK 280/ SLK 300	(171.454)	SLK 350	(171.456)
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.445)			SLK 350	(171.458)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.					Stand: 26.03.2010

Seltens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montage - Ort	Varianten
7 J x 15 H2 ET37	205/60 R15	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Nur bis ÄJ 01/08</li> <li>!!!Nicht bei Code 952 Sportpaket!!! **)</li> </ul>
7 J x 16 H2 ET37 oder 34	205/55 R16	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 - ET37 nur bis ÄJ 01/08</li> <li>!!!Nicht bei Code 952 Sportpaket!!! **)</li> </ul>
7 J x 16 H2 ET37 oder 34	205/55 R16	VA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>!!!Nicht bei Code 952 Sportpaket!!! **)</li> <li>!!!VA ET37 nur bis ÄJ 01/08!!! **)</li> </ul>
8 J x 16 H2 ET30	225/50 R16	HA	
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37	225/45 R17	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37	225/45 R17	VA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>3 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>!!!ET34 nur bis ÄJ 01/08!!! **)</li> </ul>
8 1/2 J x 17 H2 ET30 oder 34	245/40 R17	HA	
7 1/2 J x 18 H2 ET36 oder 37	225/40 R18	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>3 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>!!!nur bis ÄJ 01/08!!! **)</li> </ul>
7 1/2 J x 18 H2 ET36 oder 37	225/40 R18	VA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>2 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>3 - Kein Schneekettenbetrieb möglich -</li> <li>!!!ET34 nur bis ÄJ 01/08!!! **)</li> </ul>
8 1/2 J x 18 H2 ET30 oder 34	245/35 R18 <sup>1)</sup>	HA	

<sup>1)</sup> Auf ausreichende Radabdeckung ist zu achten.  
<sup>2)</sup> Betrifft alle in diesem Feld genannten Varianten.

Daimler AG

Anlage :  
 Liste der werkseitig geprüften  
 und freigegebenen Räder

  
 Niedrist

  
 Biederer

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 160  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bräu (all)  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;  
 Wilfried Porth, Andreas Rosenhauer, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG  
 70546 Stuttgart  
 Telefon/Phone: +49 711 7 17 0  
 Telefax/Fax: +49 711 7 22 22 44  
 daimler@daimler.com  
 www.daimler.com



Mercedes-Benz

## Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

## Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die SLK-Klasse (Typ 171)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.442)	SLK 280/ SLK 300	(171.454)	SLK 350	(171.456)
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.445)			SLK 350	(171.458)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.					Stand: 26.03.2010

Felgenreöße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 J x 15 H2 ET37	Stahlrad	A 210 400 0702
7 J x 15 H2 ET37	B6 647 0504	-
7 J x 16 H2 ET34	B6 647 0602	A 171 401 0102
7 J x 16 H2 ET34	B6 647 0748	A 171 401 2002
7 J x 16 H2 ET34	B6 647 1335	A 171 401 0902
7 J x 16 H2 ET34	B6 647 1335	A 171 401 0902
7 J x 16 H2 ET34	B6 647 4470	A 171 401 3302
7 J x 16 H2 ET37	Stahlrad	A 203 400 0302
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 0509	A 170 401 0202
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 0523	A 208 401 0502
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 0992	A 203 401 0302
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1392	A 170 401 0702
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1481	A 170 401 1102
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1845	A 203 401 6202
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1542	A 203 401 1902
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1545	A 170 401 2602
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1547	A 209 401 2002
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 2120	A 203 401 0202
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 4160	A 209 401 0202
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 4232	A 209 401 2802
8 J x 16 H2 ET30	B6 647 4469	A 171 401 3402
8 J x 16 H2 ET30	B6 647 0749	A 171 401 2102
8 J x 16 H2 ET30	B6 647 0603	A 171 401 0202

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 19 16 0  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman:  
 Wilfried Pfohl, Andreas Renschler, Bodo Gebber, Thomas Wenz

Daimler AG  
 70546 Stuttgart  
 Telefon/Phone: +49 711 17 0  
 Telefax/Fax: +49 711 17 2 22 44  
 daimler@daimler.com  
 www.daimler.com



Mercedes-Benz

## Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

## Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die SLK-Klasse (Typ 171)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.442)	SLK 280/ SLK 300	(171.454)	SLK 350	(171.466)
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.446)			SLK 350	(171.468)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 26.03.2010

Felgenreiße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 0256	A 209 400 0102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 0604	A 171 401 1202
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4507 <sup>4)</sup> B6 647 0607 <sup>4)</sup>	A 171 401 0502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 1055	A 203 401 3202
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 1517	A 209 401 5102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4514	A 203 401 5302
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 1702	A 209 401 0502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4180	A 209 401 0402
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4266	A 209 401 4002
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4268	A 209 401 4102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4270	A 209 401 4402
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4385	A 171401 3002
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4442	A 171 401 3702
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4385	A 171 401 3002
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4581	A 203 401 6302
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4497	A 171 401 4102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4081	A 209 401 0302
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4441	A 171 401 3502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4263	A 203 401 4702
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 0789 <sup>1)</sup> B6 647 4409 <sup>2)</sup> B6 647 4397 <sup>3)</sup>	A 171 401 2202
7 ½ J x 17 H2 ET37	B6 647 1821	A 170 401 2302
7 ½ J x 17 H2 ET37	B6 647 1511	A 203 401 1802
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 1518	A 209 401 5202
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 1703	A 209 401 0602
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 1822	A 170 401 2402
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4267	A 209 401 4202
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4465	A 171 401 3802
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4269	A 209 401 4302
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4271	A 209 401 4502
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4386	A 171 401 3102
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 0257	A 209 400 0202

<sup>1)</sup> B6-Nummer Sterlingsilber <sup>2)</sup> B6-Nummer Titansilber <sup>3)</sup> B6-Nummer Chrom Shadow <sup>4)</sup> B6-Nummer glanzgedreht

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 361  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vizepräsident/Chairman:  
 Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG  
 70546 Stuttgart  
 Telefon/Phone: +49 711 17 0  
 Telefax/Fax: +49 711 17 222 14  
 daimler@daimler.com  
 www.daimler.com



Mercedes-Benz

## Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

## Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die SLK-Klasse (Typ 171)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.442)	SLK 280/ SLK 300	(171.454)	SLK 350	(171.456)
SLK 200 KOMPRESSOR	(171.446)			SLK 350	(171.458)
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.					Stand: 26.03.2010

Felgenreöße	B6-Nummer	A-Teilenummer
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4454	A 171 401 3602
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4386	A 171 401 3102
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 0605	A 171 401 1302
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4498	A 171 401 4202
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4508 <sup>2)</sup> B6 647 0606 <sup>4)</sup>	A 171 401 0602
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 0790 <sup>1)</sup> B6 647 4410 <sup>2)</sup> B6 647 4398 <sup>3)</sup>	A 171 401 2302
7 ½ J x 18 H2 ET37	B6 647 0600	A 209 400 0702
7 ½ J x 18 H2 ET37	B6 647 4242	A 209 401 2602
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4310	A 209 401 4602
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4383	A 171 401 2802
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4516	A 203 401 5502
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4499	A 171 401 4302
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4540	A 171 401 5902
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 0601	A 209 400 0802
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4243	A 209 401 2702
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4311	A 209 401 4702
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4384	A 171 401 2902
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4517	A 203 401 5602
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4541	A 171 401 6002
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4500	A 171 401 4402

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 19 366  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;  
 Wilfried Pösch, Andreas Renschler, Bodo Gebhor, Thomas Weber

Daimler AG  
 70546 Stuttgart  
 Telefon/Phone: +49 711 17 0  
 Telefax/Fax: +49 711 7 222 14  
 distage@daimler.com  
 www.daimler.com